




ÉTAPES CLÉS

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1  | Préparation du sol | 4  | Pulvérisation d'un désactivant |
| 2  | Ferrailage | 5  | Lavage à haute pression (entre 6h et 36h) |
| 3  | Coulage du béton + lissage et talochage | 6  | Application d'une résine de protection |

Sciage des joints dans les 24 à 48h qui suivent le coulage du béton