



ÉTAPES CLÉS

- | | |
|---|---|
| 1  Préparation du sol | 4  Désactivant |
| 2  Coulage de Hydromedia | 5  Lavage |
| 3  Lissage et finition | 6  Cure |

Sciage des joints dans les 24 à 48h qui suivent le coulage du béton