



ÉTAPES CLÉS

- | | |
|---|---|
| <p>1  Préparation du sol</p> | <p>4  Lavage à haute pression (entre 6h et 36h)</p> |
| <p>2  Ferrailage</p> | <p>5  Application d'une résine de protection</p> |
| <p>3  Coulage du béton + lissage et talochage</p> | |

Sciage des joints dans les 24 à 48h qui suivent le coulage du béton