



ÉTAPES CLÉS

- | | |
|---|--|
| 1  Préparation du sol | 5  Démoulant |
| 2  Ferrailage | 6  Impression à l'aide de matrices |
| 3  Coulage du béton + lissage et talochage | 7  Lavage |
| 4  Durcisseur coloré (en 2 couches) | 8  Application d'une résine de protection |

Sciage des joints dans les 24 à 48h qui suivent le coulage du béton