







ÉTAPES CLÉS

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1  | Préparation du sol | 4  | Produit de cure |
| 2  | Ferrillage | 5  | Traitement de surface par une machine (polissage) (après 7 jours minimum) |
| 3  | Coulage du béton + lissage et talochage | 6  | Lavage et application d'un produit de finition |

Sciage des joints dans les 24 à 48h qui suivent le coulage du béton