




ÉTAPES CLÉS

- | | |
|---|---|
| 1  Préparation du sol | 4  Produit de cure |
| 2  Ferrailage | 5  Traitement de surface par une machine (après 7 jours minimum) |
| 3  Coulage du béton + lissage et talochage | 6  Lavage et application d'un produit de finition |

Sciage des joints dans les 24 à 48h qui suivent le coulage du béton